

Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén Información Actualizada a las 19:45hs. del 19/08/2024

1/6

Rutas

Ruta	Tramo	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
P002	Chos Malal - Tricao Malal - Cancha	49	No Pav	TCP		Sectores poceados y barro.
P004	El Huecú - Mallín Largo - Naunauco - Emp. RN 40	62	No Pav	TCP		Sectores poceados y serrucho. Portacion obligatoria de cadenas. Equipos
P005	Emp. RP 7 (Punta de Agua) - Rincón de los Sauces	73	Pavim	TCP	km 25- empalme ruta 7	Cinta asfáltica mojada, banquetas inestables. Equipos y personal operando en obra de repavimentación. Tránsito intenso.
P007	Neuquén - Centenario - Emp RP 51	19	Pavim	TCP	Fin de autovía- Vista Alegre	Tránsito intenso. Cinta asfáltica mojada. Obra en construcción, desvíos, reducción de calzada
P007	Lte c/Río Negro - El Cruce (Emp RP 8)	18	Pavim	TCP		Tránsito intenso. Cinta asfáltica mojada
P007	Emp RP 8 (El Cruce) - Añelo (Emp. RP 17)	45	Pavim	TCP		Tránsito intenso. Cinta asfáltica mojada
P007	Añelo (Emp. RP 17) - Emp. RP 5	62	Pavim	TCP	Travesía urbana	Tránsito intenso. Cinta asfáltica mojada. Visibilidad reducida. Equipos y personal trabajando en tareas de pavimentación
P008	Emp. RP 51 - Emp. RP 7	8	Pavim	TCP		Tránsito intenso.
P011	Los Cruceros - Moquehue (Emp. RP 13)	14	No Pav	TCP		Sectores poceados, barro y huellones. Portación obligatoria de cadenas. TRANSITO RESTRINGIDO PARA VEHICULOS CHICOS Y DE CARGA PESADA.
P013	Zapala - Primeros Pinos	50	Pavim	I		Visibilidad reducida por intensa nevada. Acumulación de nieve.
P013	Primeros Pinos - Litrán	55	No Pav	I		Acumulacion de nieve ,barro y huellones.
P013	Litrán - Angostura - Gendarmería - Batea Mahuida	16	Pavim	TCP		Sectores con hielo. Sectores con baches. Animales sueltos. Portar cadenas. Se recomienda no transitar de

Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén
Información Actualizada a las 19:45hs. del 19/08/2024

2/6

Rutas

Ruta	Tramo	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
P013	Angostura / Gendarmería - Paso Icalma	9	Pavim	TCP		Sectores con hielo. Animales sueltos. Portación obligatoria de cadenas. Se recomienda no transitar de noche.
P017	Añelo - Plaza Huincol	84	Pavim	TCP		Tránsito intenso. Sectores con baches. Agua nieve
P017	Plaza Huincol - Picún Leufú (Emp. RN 237)	75	Pavim	TCP		Sectores con baches.
P018	Emp. RP 23 - Ruca Choroí	28	No Pav	TCP		Sectores poceados, barro y huellones. Cortes transversales. No recomendable para vehículos livianos.
P019	Emp. RN 40 - Cerro Chapelco	5	No Pav	TCP		Sectores poceados y barro. Nevizando, leve acumulación de nieve sobre calzada. Portar cadenas.
P021	Emp. RN 242 - Huarenchenque - Loncopué	59	Pavim	T		
N022	Neuquén - Arroyito	49	Pavim	TCP		Tránsito intenso
N022	Arroyito - Plaza Huincol - Cutral-Có	59	Pavim	TCP		Calzada normal, posible formación de hielo. Portación obligatoria de cadenas. Zona con animales sueltos.
N022	Cutral-Có - Zapala	77	Pavim	TCP	Uso obligatorio de cadenas	Extrema precaución por acumulación de nieve y hielo, nevando.
P023	Junín de los Andes - Malleo	31	Pavim-No Pav	TCP		Sectores con barro. Probable formación de hielo. Portación obligatoria de cadenas. Se recomienda no transitar de noche.
P023	Malleo - Pilo Lil	20	Pavim	TCP		Probable formación de hielo. Riego de fundentes antihielo Portación obligatoria de cadenas. Se recomienda no transitar de noche.
P023	Pilo Lil - Rahue (Emp. RP 46)	37	No Pav	TCP		Sectores poceados, sectores con hielo. Caída de piedras. Portación obligatoria de cadenas. Empresa trabajando en obra vial.
P023	Rahue (Emp. RP 46) - Aluminé	15	Pavim	TCP		Sectores con baches. Se recomienda no transitar de noche. Portación obligatoria de cadenas.

Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén
Información Actualizada a las 19:45hs. del 19/08/2024

3/6

Rutas

Ruta	Tramo	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
P023	Aluminé - Litrán (Emp. RP 13)	50	Pavim-No Pav	TCP	Desvíos por obra de pavement Puesto Jara-Litrán	Cinta asfáltica resbaladiza por sectores con hielo. Sectores con barro. Huellones. Portacion obligatoria de cadenas. Se recomienda no transitar de noche.
P023	Emp. RP 13 (Litrán) - Pino Hachado	34	No Pav	I		Acumulación de nieve. Equipos
P024	Emp. RN 40 (Calcatre) - Las Coloradas - Fortín 1º de Mayo (Emp. RP 46)	39	No Pav	TCP		Sectores poceados y barro. Equipos operando
P026	Loncopué - Riscos Bayos - Hualcupén	29	Pavim	TCP		Cinta asfáltica mojada, visibilidad reducida
P026	Hualcupén - Cajón Chico - Caviahue	17	Pavim	TCP		Acumulación de nieve y hielo, equipos operando. Visibilidad reducida. Portación obligatoria de cadenas
P026	Caviahue - Copahue	20	No Pav	I		Acumulación de nieve
P037	Emp. RP 2 - Wayle	24	No Pav	I		Sin apertura.
N040	Chos Malal - Barrancas	127	Pavim	TCP		Calzada húmeda por llovizna. Probable formación de hielo. Zona con animales sueltos.
N040	Las Lajas (Emp. RN 242) - Chos Malal	165	Pavim	TCP		Acumulación de nieve y hielo, viento blanco. Equipos operando. Zona con animales sueltos
N040	Zapala - Las Lajas (Emp. RN 242)	54	Pavim	TCP		Acumulación de nieve y hielo. Portación obligatoria de cadenas. Zona con animales sueltos.
N040	Zapala - La Rinconada (Emp. RN 234)	172	Pavim	TCP	Zapala - Catan Lil	Acumulación de nieve y hielo. Portación Obligatoria de Cadenas. Animales
N040	La Rinconada - Junín de los Andes - San Martín de los Andes	88	Pavim	TCP	Bajas temperaturas, probabilidad de nevizcas	Acumulación leve de nieve y hielo. Portación Obligatoria de Cadenas. Equipos operando
N040	San Martín de los Andes - Acc. Chapelco	15	Pavim	TCP	Bajas temperaturas y probabilidad de nevizcas	Acumulación leve de nieve y hielo sobre calzada. Portación Obligatoria de Cadenas. Equipos operando.
N040	Acc. Chapelco - Lago Villarino	43	Pavim	TCP	Bajas temperaturas y probabilidad de nevizcas.	Acumulación leve de nieve y hielo en cotas altas. Portación Obligatoria de Cadenas. Equipos operando.

Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén
Información Actualizada a las 19:45hs. del 19/08/2024

4/6

Rutas

Ruta	Tramo	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
N040	Lago Villarino - Emp. RN 231 - Villa la Angostura	54	Pavim	TCP		Acumulación de nieve y hielo en sectores. Bajas temperaturas, heladas. Portacion obligatoria de cadenas. Equipos operando.
N040	Villa La Angostura - Emp. RN 237	64	Pavim	TCP	Bajas temperaturas probabilidad de nevizcas	Acumulación leve de nieve. Calzada húmeda y posible formación de hielo por sectores. Portación obligatoria de cadenas. Equipos operando.
N040	Emp. RN 237 - Pte Río Limay (Lte c/Río Negro)	3	Pavim	TCP		Sectores con nieve, probable formación de hielo, equipos operando. Posible caída de piedras en el km 2.095. Portación obligatoria de cadenas.
P041	Emp. RP 43 (Caepe Malal) - Aquihueco - Cajón del Curi Leuvú	39	No Pav	TCP		Sectores poceados.
P043	Chos Malal - Los Menucos - La Primavera	42	Pavim	TCP		Acumulación de nieve y hielo sobre calzada. Portación obligatoria de
P043	La Primavera - El Llano - Andacollo	14	Pavim	TCP		Acumulación de nieve y hielo sobre calzada. Portación obligatoria de
P043	Andacollo - Cayanta - Bella Vista - Las	37	Pavim	TCP		Acumulación de nieve y hielo sobre calzada. Portación obligatoria de
P046	Emp. RN 40 (a 10 Km de Zapala) - Emp. RP 24	81	Pavim	I	Campamento DPV- Llao Llao	Acumulación de nieve y hielo sobre calzada. Equipos operando. Uso obligatorio de cadenas
P046	Emp. RP 24 - Rahue (Emp. RP 23)	30	No Pav-Pavim	TCP	Se recomienda no transitar en horario nocturno.	Nevizcando, visibilidad reducida por viento blanco. Sectores poceados y hielo. Portación obligatoria de cadenas.
P046	Rahue (Emp. RP 23) - Lago Quillén - Lago Hui Hui	39	No Pav	TCP		Nevizcando. Sectores poceados, barro y nieve. Equipos operando. Portación obligatoria de cadenas.
P048	San Martín de los Andes - Paso Hua Hum	47	Pavim-No Pav	TCP		Sectores con barro, calzada inestable. No recomendable para vehículos livianos. Portacion obligatoria de cadenas.
P050	Emp. RN 237 - Emp. RN 234	44	No Pav	TCP		Sectores poceados y barro.
P051	Emp. RP 7 - Emp. RP 8	27	Pavim	TCP		Tránsito intenso

Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén
Información Actualizada a las 19:45hs. del 19/08/2024

5/6

Rutas

Ruta	Tramo	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
P060	Emp. RP 23 - Portada PN Lanín	34	Pavim	TCP		Probable formación de hielo. Equipos operando en distribución de fundentes antihielo. Portación obligatoria de cadenas.
P060	Portada PN Lanín - Paso Mamuil Malal (Lte con Chile)	12	No Pav	TCP		Nevizando. Sectores poceados y barro. Portación obligatoria de cadenas.
P061	Junín de los Andes (Emp. RN 40) - Pte Río Chimehuín - Lago Paimún	53	Pavim-No Pav-Pavim-No Pav	TCP		Probable formación de hielo. Sectores poceados y barro. Portación obligatoria de cadenas. Equipos operando.
P062	San Martín de los Andes (Emp. RN 40) - Lago Lolog y Carruhué - Lahuencó Epulafquen - Paso Carrirriñe	88	Pavim-No Pav	TCP	RN 40- LOLOG	Probable formación de hielo. Portación obligatoria de cadenas. Lolog- PI Carrirriñe: INTRANSITABLE
P063	Emp. RN 40 - Pte Río Meliquina - Pte Río Filo Hua Hum - Paso Córdoba - Confluencia (Emp. RN 237)	69	No Pav	I	RP 40- Meliquina	Sectores poceados y barro. Villa Meliquina - Confluencia:
P065	Confluencia - Villa Trafal - El Portezuelo	61	No Pav	TCP	RN 40 - RN 237	Acumulación de nieve sobre calzada. Uso obligatorio de cadenas. Obra de pavimentación. Equipos operando. Máx vel 20km
P066	Emp. RN 40 - Cerro Bayo	6	No Pav	TCP		Sectores poceados y barro. Portación obligatoria de cadenas.
N231	Emp. RN 40 (a 6 Km de Villa la Angostura) - Paso Cardenal Samoré	32	Pavim	TCP	Bajas temperaturas	Acumulación leve de nieve y hielo en sectores, portación obligatoria de cadenas.
N234	La Rinconada (Emp. RN 40) - Pte Collón Curá (Emp. RN 237)	58	Pavim	TCP		Calzada mojada, lluvias débiles. Probable formación de hielo, portación obligatoria de cadenas
N237	Emp. RN 22 (Arroyito) - Piedra del Águila	175	Pavim	TCP		Calzada húmeda. Sectores con hielo, visibilidad reducida. Zona de animales sueltos. Equipos operando.
N237	Piedra del Águila - Pte Collón Curá (Emp. RN 234)	76	Pavim	TCP		Calzada húmeda, probabilidad de formación de hielo. Zona de animales sueltos. Equipos operando. Portación obligatoria de cadenas

Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén
Información Actualizada a las 19:45hs. del 19/08/2024

6/6

Rutas

Ruta	Tramo	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
N237	Pte Collón Cura (Emp. RN 234) - Confluencia (Emp. RP 63 y 65)	64	Pavim	TCP	Arroyo Limay Chico, acumulación de nieve	Calzada húmeda y probabilidad de formación de hielo. Zona de animales sueltos. Equipos operando. Portación obligatoria de cadenas
N237	Confluencia - Emp. RN 40	46	Pavim	TCP		Acumulación de nieve y hielo en sectores. Portación obligatoria de cadenas. Zona con animales sueltos. Precaución zonas de derrumbe. Equipos
N242	Las Lajas (Emp. RN 40) - Emp. RP 21	10	Pavim	TCP		Baja adherencia por hielo. Portación de cadenas. Animales sueltos.
N242	Emp. RP 21 - Emp. RP 23 (a 500m Aduana Pino Hachado)	41	Pavim	TCP	Km 48 (Desfiladero) caídas de piedra.	Baja adherencia por hielo. Portación de cadenas. Animales sueltos
N242	Emp. RP 23 - Paso Pino Hachado	9	Pavim	TCP		Calzada resbaladiza por hielo. Equipos operando.

Accesos

	Descripción	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
P040	Acc Quila Quina (RN 40)	12	No Pav	TCP	Progresiva 3600	Calzada reducida, habilitado solo para tránsito liviano.

Pasos Internacionales

	Descripción		Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
N242	Paso Pino Hachado		Pavim	I	km 48 caída de piedras	Acumulación de nieve. Viento blanco
N013	Paso Icalma		Pavim	TCP		Habilitado en horario normal para todo tipo de vehículo. Portación obligatoria de cadenas.
N048	Paso Hua Hum		No Pav	TCP	Habilitado en horario normal de 9 a 20hs	Nieve sobre banquina. Portación obligatoria de cadenas.
N060	Paso Mamuil Malal (ex Tromen)		No Pav	TCP	Habilitado en horario normal de 9 a 19hs	Nieve acumulada en banquina. Portación obligatoria de cadenas.
N231	Paso Cardenal Samoré		Pavim	TCP	Bajas temperaturas. Paso habilitado horario normal	Acumulación leve de nieve y hielo en sectores. Portación obligatoria de

Referencias Transitabilidad: **T** - Transitable / **TCP** - Transitable con precaución /
TP - Transitable Pesado / **I** - Intransitable / **S/I** - Sin Información

La información de las Rutas Nacionales es provista por la DNV

División Prensa

dppvrensa@neuquen.gov.ar

0810-333-7882 (RUTA)

Dirección Provincial de Vialidad del Neuquén